



بسم الله الرحمن الرحيم

پروژه ی درس المان محدود-برنامه تحلیل خریای دو بعدی با نرم افزار MATLAB

نام : بهنام سلیمانی

شماره دانشجویی: ۹۴۷۴۳۵۰۱۶

اهداف پروژه:

از آنجایی که برنامه ی کامپیوتری دارای خطای محاسباتی کمتر می باشد بهتر است برای محاسبات و تحلیل خرپاهای با المان زیاد از برنامه ی کامپیوتری استفاده کنیم. با در نظر گرفتن این شرایط برنامه ای نوشته شد که هدف اصلی آن راحت تر کردن کار کاربران در محاسبات، خطای کمتر و صرف زمان کمتر برای محاسبات می باشد.

فرضیات استفاده از برنامه:

- ۱- درجه آزادی در راستای عمودی برای هر گره ۲ و در راستای افقی ۱-۲ می باشد. (شکل)
- ۲- تکیه گاهها شیبدار نباشند. (شکل)
- ۳- خرپا توسط طناب یا کابل به جایی متصل نیست. فقط توسط تکیه گاه مهار شده است. (شکل)

ورودی های برنامه:


ورودی های این برنامه توسط فایل اکسل (SOURCE FILE.xlsx) خوانده می شود. این فایل دارای ۹ ستون به شکل زیر می باشد.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NODNUMBER	X-COORDINATE	Y-COORDINATE	ELEMENTNUMBER	ELEMENTNODE(START)	ELEMENTNODE(END)	AREA	E	F	
2	1	0	-40	1	1	3	1.50E+00	1.00E+07	0	
3	2	0	0	2	1	4	1.50E+00	1.00E+07	-2000	
4	3	40	-40	3	2	4	1.50E+00	1.00E+07	0	
5	4	40	0	4	3	4	1.50E+00	1.00E+07	0	
6	5	80	-40	5	3	5	1.50E+00	1.00E+07	2000	
7	6	80	0	6	4	5	1.50E+00	1.00E+07	0	
8				7	4	6	1.50E+00	1.00E+07	4000	
9				8	5	6	1.50E+00	1.00E+07	6000	

شکل ۱-۱: فایل ورودی برای برنامه


در شکل ۱-۱ ستون A بیانگر شماره ی گره ها می باشد و بستگی به خرپای مورد نظر می تواند بیشتر باشد و محدودیتی در تعداد آن وجود ندارد.

ستون B مختصات x گره مورد نظر را نشان می دهد و ستون C مختصات Y هر گره را وارد کردیم.
 در ستون D شماره ی المان ها را به دلخواه کاربر وارد می کنیم. ستون E گره ای را که ابتدای المان و در ستون F گره ای را که انتهای المان می باشد وارد میکنیم.
 ستون G سطح مقطع هر المان و ستون H مدول الاستیسیته هر المان را وارد می کنیم. و در نهایت در ستون I نیروهای خارجی که داریم را وارد می کنیم(در وارد کردن نیروی خارجی ترتیب گره ها مهم نیست).
 خرابایی که قصد تحلیل آن را داریم به شکل زیر است:



شکل ۱-۲: خرابای مورد نظر برای تحلیل

*ترتیب گره بندی دلخواه است ولی چیزی که مهم است بایستی درجه آزادی هر گره طبق فرض اول باشد. ما این خرابا را به صورت دلخواه شکل ۱-۳ گره بندی کرده ایم و دستگاه مختصات مرجع را در گره ۱ بنا کردیم.



شکل ۱-۳: گره بندی و تعیین درجات آزادی شماتیک برای گره ها

* ترتیب نام گذاری نیروها هم مانند جابه جایی ها و در همان جهت می باشد.

اگوریتم برنامه:

بعد از کامل کردن فایل اکسل و شماره بندی گره ها و مشخص کردن درجه آزادی می توانیم از برنامه استفاده کنیم. که اگوریتم هر قسمت از برنامه را جداگانه همراه شکل توضیح می دهیم.

```

14 %=====
15 x =xlsread('SOURCE FILE.xlsx','b2:b7');%mokhtasate x
16 y =xlsread('SOURCE FILE.xlsx','c2:c7');%mokhtasate y
17 a=xlsread('SOURCE FILE.xlsx','d2:d9'); %shomareye elemanha
18 s =xlsread('SOURCE FILE.xlsx','e2:e9');%ebtedate nod
19 e =xlsread('SOURCE FILE.xlsx','f2:f9');%entehaye nod
20 A =xlsread('SOURCE FILE.xlsx','g2:g9');%sathе maghtaeе mile
21 E =xlsread('SOURCE FILE.xlsx','h2:h9');%omodooole elalisite
22 F_G= xlsread('SOURCE FILE.xlsx','I2:I9');% NIROOOHAYE KHAREJI
23 w=numel(a);%tedade element
24 nodnum=numel(x);%number of node
25 %=====

```

۱-۴: خواندن ورودی ها

در قسمت ابتدایی برنامه بایستی ورودی هایی را که در فایل اکسل وارد کرده ایم را بخوانیم که با دستور XLSREAD در متلب انجام می شود. تمام ستون ها از A تا I خوانده می شوند و در بردار مورد نظر ریخته می شوند و در نهایت تعداد المان ها و تعداد گره ها در خط ۲۳ و ۲۴ برنامه مشخص می شوند.

```

25 %=====
26 - for i=1:w
27 - for j=1:nodnum
28 -     if s(i)==j
29 -         uv(i)=2*j;%darajate azadi ye sare eleman(daraje azadi amodi)
30 -         uh(i)=2*j-1;%darajate azadi sare ebtedaii eleman(daraje azadi ofofghi)
31 -         s(i)=x(j);%x coordinate of start node element
32 -         n(i)=y(j);%y coordinate of start node of element
33 -     elseif e(i)==j
34 -         uv2(i)=2*j;%darajate azadi ye sare entehayii(daraje azadi amodi)
35 -         uh2(i)=2*j-1;%darajate azadi sare entehayii eleman(daraje azadi ofofghi)
36 -         e(i)=y(j); %y coordinate of end node element
37 -         d(i)=x(j);%x coordinate of end node element
38 -     end
39 - end          % (d,e) mokhtasate payane eleman
40 - end          % (s,n) mokhtasate noghteye shorou eleman
41 %=====

```

شکل ۱-۵: مشخص کردن مختصات ابتدایی و انتهایی المان و درجه آزادی هر المان

برای پیدا کردن طول هر المان به مختصات ابتدا و انتهای هر المان نیاز داریم. و درجه آزادی هر المان برای ادامه برنامه نیاز می باشد. الگوریتم این قسمت از برنامه به این شکل است که حلقه ی اول به تعداد المان ها و حلقه ی دوم به تعداد گره ها تکرار می شود با حلقه ی شرطی if ابتدا و انتهای هر المان را چک می کنیم و با دستور در خط ۳۱ و ۳۲ مختصات ابتدایی المان و با دستور در خط ۳۶ و ۳۷ مختصات انتهای المان را مشخص می کنیم. دستور خط ۲۹ و ۳۰ درجه ی آزادی ابتدای المان و دستور خط ۳۴ و ۳۵ درجه آزادی انتهای المان را مشخص می کند.

*مختصات (s,n) ابتدای المان و مختصات (d,e) انتهای المان را نشان می دهد.

```

41 %=====
42 ke=cell(1,w);%matrix sakhti har elemam ke 7 ta matrix 4*4 ast
43 F=cell(1,w);%matrix darajeye azadi har eleman
44 for i=1:w
45     l(i)= sqrt((d(i)-s(i))^2+(e(i)-n(i))^2); %lenght of element
46     if (e(i)>n(i) | e(i)==n(i))
47         tetax(i)=acosd((d(i)-s(i))/l(i));%ozaviye ba mohvare x
48     elseif e(i)<n(i) %%%NESHANGHAR IN AST KE SHIBE ELEMAM MANFIS
49         tetax(i)=180-(acosd((d(i)-s(i))/l(i)));
50     end
51     co(i)=cosd(tetax(i));%cos zaviyeha
52     si(i)=sind(tetax(i));%sin zaviyeha
53     k(i)=A(i)*E(i)/l(i);%sakhti baraye har eleman
54     ke{1,i}=k(i)*[co(i)^2,si(i)*co(i),-co(i)^2,-si(i)*co(i);
55                 si(i)*co(i),si(i)^2,-si(i)*co(i),-si(i)^2;
56                 -co(i)^2,-si(i)*co(i),co(i)^2,si(i)*co(i);
57                 -si(i)*co(i),-si(i)^2,si(i)*co(i),si(i)^2];
58     F{1,i}=sort([uv(i),uh(i),uv2(i),uh2(i)]);
59 end
60 %=====

```

شکل ۱-۶: محاسبه ی زاویه و ماتریس سختی و درجه آزادی هر المان

برای ادامه کار نیاز به محاسبه طول هر المان داریم که با داشتن مختصات ابتدا و انتهای هر المان طبق دستور خط ۴۵ حاصل می شود. از آنجایی که زاویه با افق برای ما مهم است و بعضی از المانها دارای شیب منفی می باشند برای محاسبه زاویه با افق این نوع المان بایستی $\theta - \pi$ را محاسبه کرد. با استفاده از حلقه ی شرطی IF در خط ۴۹ این نوع زاویه ها محاسبه شده است.

بعد از محاسبه زاویه ها ماتریس سختی هر المان را مطابق دستور خط ۵۴ بدست می آوریم و در آرایه ی سلولی که دارای ۱ سطر و ۷ ستون می باشد قرار می دهیم. و دذ نهایت در خط ۵۸ درجات آزادی هر المان را به صورت مرتب شده بدست می آوریم و در آرایه ی F قرار می دهیم.

*ماتریس GLOBAL ما یک ماتریس که تعداد سطر و ستون آن (۲×تعداد گره) می باشد.

```

60 %=====
61 nodnum=2*nodnum;
62 K1=zeros(nodnum);
63 KA=zeros(nodnum);
64 K2=zeros(nodnum);
65 KB=zeros(nodnum);
66 K3=zeros(nodnum);
67 KC=zeros(nodnum);
68 K4=zeros(nodnum);
69 KD=zeros(nodnum);
70 %=====

```

شکل ۱-۶: تعریف ماتریس های مورد نیاز برای ASSEMBLY

```

71 - for r=1:w
72 -     for i=1:4
73 -         for j=1:4
74 -             if (F{1,r}(1,i)==1 & j==1) %%% ASEMBELLY KARDAN
75 -                 K1(1,2:nodnum)=0; %%% IN HALGHE OZVE (1,1) MATRIX KOL RA MIRIZAD VA DAR KA ZAKHIRE MIKONAD
76 -                 K1(2:nodnum,2:nodnum)=0;
77 -                 K1(1,1)=ke{1,r}(1,1);
78 -                 KA=K1+KA;
79 -             elseif (F{1,r}(1,i)==1 & j>1) %%% IN HALGHE OZVHAYE KE MARBOOT BE SATRE AVALL AZ MATRIX SAKHTUI
80 -                 K2(2:nodnum,1:nodnum)=0; %%% HASTAND RA BEDAST MIAVARAD VA DAR KB ZAKHIRE MIKONAD
81 -                 K2(1,1:j-1)=0;
82 -                 K2(1,j+1:nodnum)=0;
83 -                 K2(1,F{1,r}(1,j))=ke{1,r}(1,j);
84 -                 KB=K2+KB;
85 -             elseif (F{1,r}(1,i)~=1 & F{1,r}(1,j)==1) %%% IN HALGHE OZVHAYE KE MARBOOT BE SOTONE AVALL AZ MATRIX SAKHTUI
86 -                 K3(1:nodnum,2:nodnum)=0; %%% HASTAND RA BEDAST MIAVARAD VA DAR KC ZAKHIRE MIKONAD
87 -                 K3(1:(F{1,r}(1,i)-1),1)=0;
88 -                 K3((F{1,r}(1,i)+1):nodnum,1)=0;
89 -                 K3(F{1,r}(1,i),1)=ke{1,r}(1,i);
90 -                 KC=K3+KC;
91 -             elseif (F{1,r}(1,i)>1 & F{1,r}(1,j)>1) %%% DAR IN HALGHE OZVHAYE KE NA DAR SATR AVAL VA NA DAR
92 -                 K4(1:(F{1,r}(1,i)-1),1:nodnum)=0; %%% SOTONE AVAL HASTAND BARASI MISHAVAD VA HAR BAR DAR KD SAVE MISHAVAND
93 -                 K4((F{1,r}(1,i)+1):nodnum,1:nodnum)=0;
94 -                 K4(F{1,r}(1,i),1:(F{1,r}(1,j)-1))=0;
95 -                 K4(F{1,r}(1,i),(F{1,r}(1,j)+1):nodnum)=0;
96 -                 K4(F{1,r}(1,i),F{1,r}(1,j))=ke{1,r}(i,j);
97 -                 KD=K4+KD;
98 -             end
99 -         end
100 -     end
101 - end

```

شکل ۱-۷: ASSEMBLY کردن ماتریس ها

سر هم کردن ماتریس های سختی که داریم با ۳ حلقه ی FOR انجام می شود که حلقه ی اول به تعداد المانها و دو حلقه ی دیگر هر کدام ۴ بار تکرار می شوند. با اجرای هر سری از این حلقه ما ماتریس 4×4 هر المان را در ماتریس 10×10 ذخیره می کنیم. که ابتدا درایه (۱،۱) در ماتریس KA ذخیره می شود. (خط ۷۴ تا ۷۸) در قسمت بعدی درایه های سطر اول ماتریس مرجع در ماتریس KB ذخیره می شود. (خط ۷۹ تا ۸۴) در قسمت سوم ستون اول از ماتریس مرجع در ماتریس KC ذخیره می شود. (خط ۸۵ تا ۹۰) و در انتها دیگر درایه ها در ماتریس KD ذخیره می شود (خط ۹۱ تا ۹۷). ماتریس سختی کل از جمع

ماتریس های گفته شده حاصل می شود. و ماتریس سختی خرپای مورد نظر ما در این برنامه به شکل زیر حاصل شد.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	507582.5	132582.5	0	0	-375000	0	-132583	-132583	0	0	0	0
2	132582.5	132582.5	0	0	0	0	-132583	-132583	0	0	0	0
3	0	0	375000	0	0	0	-375000	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-375000	0	0	0	750000	0	0	0	-375000	0	0	0
6	0	0	0	0	0	375000	0	-375000	0	0	0	0
7	-132583	-132583	-375000	0	0	0	1015165	5.82E-11	-132583	132582.5	-375000	0
8	-132583	-132583	0	0	0	-375000	5.82E-11	640165	132582.5	-132583	0	0
9	0	0	0	0	-375000	0	-132583	132582.5	507582.5	-132583	0	0
10	0	0	0	0	0	0	132582.5	-132583	-132583	507582.5	0	-375000
11	0	0	0	0	0	0	-375000	0	0	0	375000	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375000	0	375000

شکل ۸-۱: ماتریس سختی مربوط به خرپای شکل ۲-۱

بعد از اینکه ماتریس سختی کل پیدا شد بایستی شرایط مرزی از نوع جابه جایی را از کاربر دریافت کنیم.

```

102 %=====
103 K_G=KA+KB+KC+KD; %%%MATRIX SAKHTI MOOADEL
104 xlswrite('GLOABEL STIFFNER MATRIX.xlsx',K_G,'sheet1'); %%%MATRIX SAKHTI RA RA DAR A3 SAVE MIKONAD
105 U_G=input('PLEASE ENTER BOUNDRY CONDITION OF DISPLACMENT:'); %%%TEBGHE SHOMAREYE NODHA , OLGOYE 2*I , 2*I-1
106 %%%ADAD 1 NESHANEYE U1=0 MIBASHAD
107 U_G=sort(U_G); %%%MORATAB KARDAN SHARAYET MARZI
108 t=numel(U_G);
109 for j=1:t
110     for i=0:t-1 %%%DAR IN HALGHE SATR VA SOTON MARBOT BE SHARAYET MARZI HAZF MISHAVAD BE
111         %%%ANDISHA DEGHAAT SHAHAD DAR HAR HALGHE 1 SATR VA SOTON HAZF MISHAVAD
112         if j>1
113             i=i+j-1; %%%ANDIS MANFI DAR MATLAB NADARIM HAR BAR KE J MEGHDAR MIGHIRAD YE SATR
114             %%%VA SOTON AZ MATRIX SAKHTI KAM MISHAVD
115         end
116         K_G(U_G(j)-i,:)=[]; %%%SATRE MARBOOT BE DARAJE AZADI AVAL
117         K_G(:,U_G(j)-i)=[]; %%%SOOTONE MARBOOT BE DARAJE AZADI AVAL HAZF MISHAVAD
118         break; %%%HALGHEYE I HAMVARE 1 BAR ANJAM MISHAVAD
119     end
120 end
121 %=====

```

شکل ۹-۱: و دریافت شرایط مرزی جابه جایی و اعمال آن در ماتریس سختی

بعد از اینکه ماتریس هر المان با توجه به شرایط مخصوص به سطر و ستون خود در ماتریس سختی کل قرار گرفت مطابق دستور خط ۱۰۳ ماتریس سختی کل سازه برابر با جمع تک تک آنها می باشد. برنامه ماتریس سختی کل (K_G) را برای استفاده در ادامه در فایل **GLOBEL STIFFNER MATRIX.XLSX** ذخیره می کند. (خط ۱۰۴) حالا با داشتن ماتریس سختی کل در خط ۱۰۵ شرایط مرزی از نوع جابه جایی را از کاربر دریافت و در U_G قرار می دهیم. (در وارد کردن شرایط مرزی منظور از عدد ۱، U_۱ می باشد). در واقع کاربر جابه جایی های را وارد کرده است که تمام آنها صفر می باشد. و ما بایستی این سطر و ستون را از ماتریس سختی کل حذف کنیم که این عملیات در خطوط ۱۰۹ تا ۱۲۰ انجام شده است. حلقه ی اولی به اندازه ی تعداد شرایط مرزی اتفاق می افتد و حلقه داخلی فقط یک بار انجام می شود.

```

121 %=====
122 - xlsxwrite('ELIMINATED STIFFNER MATRIX.xlsx',K_G,'sheet1');%ZAKHIRE KARDAN MATRIX SAKHTIII BA HAZF SATR VA
123 %SOOTON SHARAYET MARZI
124 - F_G=[F_G];
125 %K_G*U_G=F_G|
126 - U_G1=F_G/K_G;
127 - U_G1=[U_G1];%DISPLACMENT MAJHOOLLLLLL
128 - UU=ones(1,nodnum);
129 - FF=ones(1,nodnum);
130 - for i=1:t
131 -     UU(1,U_G(i))=0;%DAR IN HALGHE ANDISHAYE MARBOD BE SHARAYET MARZI DA DISPLACMENT VA NIROOO SEFR MISHAVAD
132 -     FF(1,U_G(i))=0;
133 - end
134 %=====

```

شکل ۱-۱۰: ذخیره ماتریس کاهش یافته و یافتن جابه جایی های مجهول جایگذاری معلومات در بردار جابه جایی کل و صفر کردن درایه شرایط مرزی نیرویی

بعد از اعمال شرایط مرزی جابه جایی در ماتریس سختی، این ماتریس را در فایل **ELIMINATED STIFFNER MATRIX** مطابق شکل ۱-۱۱ ذخیره می کنیم.

حال با داشتن ماتریس کاهش یافته و نیروهای معلوم متناظر می توانیم طبق معادله خط ۱۲۶ جابه جایی های مجهول را پیدا کنیم.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	750000	0	0	0	-375000	0	0	0	
2	0	375000	0	-375000	0	0	0	0	
3	0	0	1015165	5.82E-11	-132583	132582.5	-375000	0	
4	0	-375000	5.82E-11	640165	132582.5	-132583	0	0	
5	-375000	0	-132583	132582.5	507582.5	-132583	0	0	
6	0	0	132582.5	-132583	-132583	507582.5	0	-375000	
7	0	0	-375000	0	0	0	375000	0	
8	0	0	0	0	0	-375000	0	375000	

شکل ۱۱-۱: ماتریس کاهش یافته بعد از اعمال شرایط مرزی

برنامه در خط ۱۳۰ تا ۱۳۳ درایه های صفر مربوط به شرایط مرزی را در بردار ستونی جابه جایی اعمال می کند. در این قسمت نیروی متناظر با جابه جایی مورد نظر را هم صفر می کنیم.

در شکل ۱۲-۱ ابتدا نیروهای مجهول را مطابق دستور خط ۱۴۳ پیدا می کنیم و سپس با استفاده از دستور **find** اندیس غیر صفر مربوط به بردار نیرو و جابه جایی را مشخص کرده و ماتریس **FF** و **UU** را که ماتریس ستونی نیروی کلی و جابه جایی کلی می باشد را تشکیل می دهیم.

```

133 %=====
134 UU=[UU];
135 FF=[FF];
136 ff=find(UU);%PEYDA KARDAN ANASOORE GHEYRE SEFR BORDR FF VA UU
137 for i=1:nodnum-t
138     UU(ff(i),1)=U_G1(i,1);%MATRIXX DISPLACMENT KOLIII
139 end
140 %=====
141 K_G2=xlsread('GLOABEL STIFFNER MATRIX.xlsx');
142 for i=1:t
143     F_G1(i)=K_G2(U_G(i),1:nodnum)*UU;%NIROHAYE MAJHOOOOOOOOOL
144 end
145 %=====
146 for i=1: numel(F_G) %MEGH DAR DEHIIIII BE ANDISHAYE SEFR SHODEYE BORDAR NIROOO
147     FF(ff(i),1)=F_G(1,i);
148 end
149 %=====
150 for i=1:t
151     FF(U_G(i),1)=F_G1(i);%MATRIXX NIROOOOYE KOOLII
152 end
153 %=====

```

شکل ۱۲-۱: یافتن نیروهای مجهول و تشکیل بردار نیرو و جابه جایی کل

دقت کنیم که نیروهای مجهول به تعداد شرایط مرزی جابه جایی می باشد.(حلقه که برای مشخص کردن نیرو های مجهول به تعداد شرایط مرزی جابه جایی تکرار می شود).
 بعد از مشخص شدن ماتریس نیرو و جابه جایی می توانیم تنش و کرنش و انرژی کرنشی در هر المان را پیدا کنیم.

```

153  %/=====
154  %%%K_G2*UU=FF
155  for i=1:w
156  if (e(i)>n(i) || e(i)==n(i))
157      ST(i)=E(i)*[-1/l(i),1/l(i)]*[co(i),si(i),0,0]
158      0,0,co(i),si(i)]*[UU(uh(i));UU(uv(i));UU(uh2(i));UU(uv2(i))];%%STRESS DA HAR ELEMEN
159      STR(i)=ST(i)/E(i);%%STRAIN HA ELEMEAN
160      EN(i)=0.5* ST(i)*STR(i)*A(i)^2;%%ENERJYY KORNESHHI HAR ELEMEN
161  elseif e(i)<n(i) %%BARAYE ELEMENHAYE SHIIB MANFIIII TETA=180-TETA
162      ST(i)=-E(i)*[-1/l(i),1/l(i)]*[co(i),si(i),0,0
163      ;0,0,co(i),si(i)]*[UU(uh(i));UU(uv(i));UU(uh2(i));UU(uv2(i))];%%STRESS DA HAR ELEMEN
164      STR(i)=ST(i)/E(i);%%STRAIN HA ELEMEAN
165      EN(i)=0.5* ST(i)*STR(i)*A(i)^2;%%ENERJYY KORNESHHI HAR ELEMEN
166  end
167  end
168  %/=====
    
```

شکل ۱-۱۳: تنش و کرنش و انرژی کرنشی در هر المان

در حلقه ی مورد نظر چون شیب هر المان متفاوت است با حلقه ی شرطی if از هم متمایز شده اند و دز خط ۱۵۷ کرنش و در خط ۱۵۹ تنش و خط ۱۶۰ مربوط به انرژی کرنشی در هر المان می باشند. این داده ها مطابق شکل ۱-۱۴ در فایل متنی به صورت جداگانه ذخیره می شوند.

چون ماتریس های بدست آمده سطری می باشند دستور خط ۱۶۹ تا ۱۷۱ ماتریس ها را ستونی می کند و نیرو های خارجی را در فایل REACTION.txt جابه جایی ها را در فایل DISPLACEMENTS.txt و تنش ها را در فایل STRESS.txt و کرنش ها را در فایل STRAIN.txt و در نهایت انرژی کرنشی را در فایل STRAIN ENERGY.txt ذخیره می کند.

```

168 %=====
169 - ST=[ST];
170 - STR=[STR];%0%0%0%SOOOTONI MIKONIM TA BE SOORATE SOTONI ZAKHIRE SHAVAND
171 - EN=[EN];
172 - save('REACTION.txt','FF','-ascii');
173 - save('DISPLACEMENTS.txt','UU','-ascii');
174 - save('STRESS.txt','ST','-ascii');
175 - save('STRAIN.txt','STR','-ascii');
176 - save('STRAIN ENERGY.txt','EN','-ascii');
177 - disp('please wait...');
178 - pause(4);
179 - disp('CHEEKE PATH FOLDER ');
180 - end
181 %=====

```

شکل ۱-۱۴: ذخیره خروجی ها در فایل متنی

خرپای بررسی شده در این برنامه از کتاب HUTTON انتخاب شده است که با مقایسه نتایج می توان به درستی برنامه پی برد.

با توجه به اینکه خرپای ما ۸ المان دارد نتایج به شکل زیر است:

Element	Strain	Stress, psi
1	$5.33(10^{-4})$	5333
2	$3.77(10^{-4})$	3771
3	$-4.0(10^{-4})$	-4000
4	$1.33(10^{-4})$	1333
5	$5.33(10^{-4})$	5333
6	$-5.67(10^{-4})$	-5657
7	$2.67(10^{-4})$	2667
8	$4.00(10^{-4})$	4000

شکل ۱-۱۵: نتایج برگرفته شده از کتاب هاتون برای کرنش و تنش هر المان

$$\begin{Bmatrix} U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ U_9 \\ U_{10} \\ U_{11} \\ U_{12} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.02133 \\ 0.04085 \\ -0.01600 \\ 0.04619 \\ 0.04267 \\ 0.15014 \\ -0.00533 \\ 0.16614 \end{Bmatrix} \text{ in.} \quad \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -12,000 \\ -4,000 \\ 6,000 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ lb}$$

شکل ۱-۱۶: جابه جایی ها و نیروها مجهول در خرپا

-1.2000000e+04			0.0000000e+00
-4.0000000e+03			0.0000000e+00
6.0000000e+03			0.0000000e+00
0.0000000e+00			0.0000000e+00
0.0000000e+00	5.3333333e-04	5.3333333e+03	2.1333333e-02
-2.0000000e+03	3.7712362e-04	3.7712362e+03	4.0836556e-02
0.0000000e+00	-4.0000000e-04	-4.0000000e+03	-1.6000000e-02
0.0000000e+00	1.3333333e-04	1.3333333e+03	4.6169889e-02
2.0000000e+03	5.3333333e-04	5.3333333e+03	4.2666667e-02
0.0000000e+00	-5.6568542e-04	-5.6568542e+03	1.5009139e-01
4.0000000e+03	2.6666667e-04	2.6666667e+03	-5.3333333e-03
6.0000000e+03	4.0000000e-04	4.0000000e+03	1.6609139e-01

نیروی افقی و عمودی

کرنش در هر المان

تنش در هر المان

جابه جایی مجهول